


LISATEAVE ADR 2009 KIRJALIKULE OHUTUSJUHENDILE

UN Number : 3257
 ADR/RID klass : 9
 Ohu identifitseerimise number : 99
 Pakkegrupp : III



VEOS

Laadungi täpne nimetus : Kõrgendatud temperatuuriga vedelik, N.O.S. vähemalt 100°C, kuid alla oma leektäpi (Bituumen).
 Toote(toodete) nimetus : Bituumen
 Füüsikaline olek : Tavalisel käitlemistemperatuuril vedel / Toatemperatuuril tahke.
 Värvus : Pruun kuni must
 Lõhn : Iseloomulik.
 Lahustuvus : Veos mittelahustuv

OHUD

- Kuuma vedeliku kokkupuude nahaga põhjustab tõsiseid põletusi.
- Toote ülekuumendamine võib põhjustada tulekahju või plahvatust.
- Kokkupuutel veega tekib tugev paisumine ja nn "ülekeemise" oht.
- Aurude kõrge kontsentratsioon võib põhjustada hingamisraskusi või iiveldust.

ISIKUKAITSE

- Näovisiiri ja kaelakattega kaitsekiiver
- Ühes tükis kaitsekombinesoon
- Pahkluid katvad turvajalatsid
- Kuumuskindlad pikkade mansettidega kindad
- Hästi nähtav ohutusvest iga töötaja jaoks
- Laadimisel/mahalaadimisel ei tohi olla katmata kehaosi ning näovisiir peab olema alla lastud !



Lisavarustus: Kohalikud või riiklikud eeskirjad võivad nõuda spetsiifilise lisavarustuse kandmist.

AUTOJUHI ÜLDISED OHUTUSMEETMED

- Peatada mootor.
- Mitte kasutada lahtist tuld. Mitte suitsetada.
- Tähistada tee ja hoiatada teisi liiklejaid või möödakäijaid.
- Informeerida inimesi ohust ja soovitada hoiduda veosest tuulepoolsesse külge.
- Teavitada politseid ja tuletõrjet nii kiiresti kui võimalik.

AUTOJUHI LISAJA/VÕI ERIMEETMED

- Tegutseda ennast ohtu seadmata.
- Vältida otsest kokkupuudet tootega
- Võimaluse korral peatada ohutult lekkes.
- Koguda lekkinud vedelik või absorbeerida see liiva/mulla või muu sobiva materjaliga.
- Võimaluse korral kasutada kühlvit, luuda, väikesi kogumisanumaid.
- Vältida toote sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, keldritesse ja süvenditesse.
- Kui toode on sattunud veekogusse, kanalisatsiooni või on valgunud laiali pinnasel või taimestikul, teatada politseisse

TULEKAHJU

Teave autojuhile tulekahju korral:
 Püüda vältida lahtise, lasti ohustava tule kasutamist.

Lisainformatsioon hädaabiteenistusele:

- Kustutada tuli veetolmu, kustutuspulbri, vahu, inertgaasi, süsihappegaasi või liivaga.
- Mitte kasutada veejuga.
- Tulega kokkupuutuvaid suletud konteinereid jahutada veega.

ESMAABI

Põletuste korral:

- Loputada põletushaavu külma veega vähemalt 10 minutit.
- Mitte püüda eemaldada bituumenit, kui see ei ummista hingamisteid.
- Bituumen toimib steriliseeriva kihina ja selle tohiks eemaldada ainult meditsiinitöötaja.
- Saata isik viivitamatult arsti juurde.
- Toote sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Perifeerse põletuse korral:

Kui kuum bituumen on ümbritsenud jäseme või muu kehaosa rõngana, tuleb bituumenit pehmenendada ja/või tükeldada hoidmaks ära vereringe häireid bituumeni jahtumisel (žgutiefekt).

Hingamistakistuse korral:

- Toimetada isik saastunud keskkonnast ohutult värske õhu kätte.
- Kui hingamine on jätkuvalt raskendatud, pöörduda arsti poole.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Väljaandmiskuupäev: 2009-04-24 Versioon: 1
 Hädaabi telefon: